邵阳职业技术学院汽车与智能制造学院

2021届学生毕业设计成绩汇总表

序号	姓　名	专业班级	设计题目	综合等级
1	李喆	汽修5151	丰田卡罗拉充电指示灯常亮故障检修方案设计	良好
2	袁再常	汽修5151	长安逸动转向沉重故障检修方案设计	良好
3	刘俊	汽修1181	吉利帝豪电动后视镜不能调整故障诊断与检修	及格
4	贺俊发	汽修1181	比亚迪G6后视镜加热自动启动故障检修	良好
5	谢金根	汽修1181	丰田卡罗拉点火线圈不工作故障诊断与排除方案设计	良好
6	米珈乐	汽修1181	吉利帝豪刮水器在任何档位下都不工作故障诊断与检修	良好
7	罗凯	汽修1181	大众速腾雨刮高速档不工作故障检修	良好
8	鲁荣炼	汽修1181	奥迪A6空调不制冷故障检修	优秀
9	宋勇光	汽修1181	大众帕萨特发动机无法起动故障检修	良好
10	宁勇	汽修1181	吉利帝豪电子节气门位置传感器故障检修方案设计	良好
11	谢颖丰	汽修1181	丰田卡罗拉空气流量传感器结构与故障检修	及格
12	胡龙华	汽修1181	比亚迪G6雨刮高速档不工作故障检修	优秀
13	刘琼	汽修1181	大众速腾无法启动故障检修	良好
14	万杰	汽修1181	吉利帝豪冷却风扇高速不运转故障诊断与检修	良好
15	肖杰	汽修1181	大众速腾鼓风机不工作故障检修	及格
16	王伟业	汽修1181	吉利帝豪燃油泵不工作故障诊断与排除	良好
17	黄森	汽修1181	丰田卡罗拉远光灯不亮故障检修	良好
18	王嘉斌	汽修1181	马自达昂克赛拉排气管冒黑烟故障诊断与排除	良好
19	尹霆焱	汽修1181	吉利帝豪 ABS 警告灯保持常亮故障诊断与检修	及格
20	谢祥幸	汽修1181	大众速腾远光灯不亮故障检修	良好
21	谭盛旺	汽修1181	丰田花冠雨刮器不能复位故障检修方案设计	及格

22	黄源浩	汽修 1181	大众速腾后视镜加热自动启动故障检修	良好
23	祝志鹏	汽修 1181	丰田皇冠怠速过高诊断和排除方案设计	良好
24	刘肖晴	汽修 1181	吉利帝豪制动警告灯保持常亮故障诊断与检修	优秀
25	宋建	汽修 1182	2016 款吉利帝豪 GS 点火系统故障检修方案设计	良好
26	赵浩然	汽修 1182	2016 款吉利帝豪 GS 喷油器电路故意检修方案设计	良好
27	谢壹新	汽修 1182	丰田荣放机油报警灯亮且发动机异响故障诊断与排除	良好
28	邹煌	汽修 1182	2018 吉利帝豪 GL 后雾灯不工作故障检修方案设计	良好
29	匡宁涛	汽修 1182	2016 款吉利帝豪 GS 加速踏板位置传感器电路故障检修方案设计	良好
30	刘霖俊	汽修 1182	2012 款东风日产新轩逸制动踏板反应异常故障诊断与排除方案设计	良好
31	龙朴洋	汽修 1182	新桑塔纳加速无力故障诊断与排除	良好
32	张育铭	汽修 1182	2018 吉利帝豪 GL 刮水器任何档位不工作故障检修方案设计	及格
33	伍芦苇	汽修 1182	2018 吉利帝豪 GL 制动灯不工作故障检修方案设计	良好
34	唐文斌	汽修 1182	2018 吉利帝豪 GL 转向灯不工作故障检修方案设计	良好
35	刘涛	汽修 1182	2016 款吉利帝豪 GS 节气门体电路故障检修方案设计	良好
36	郭欢	汽修 1182	2016 款吉利帝豪 GS 可变气门正时阀电路故障检修方案设计	优秀
37	杨鑫	汽修 1182	2018 吉利帝豪 GL 前洗涤器不工作故障检修方案设计	良好
38	彭帅	汽修 1182	奥迪 EPC 灯亮且发动机异响故障诊断与排除	优秀
39	王洋	汽修 1182	大众朗逸发动机异响故障诊断与排除	良好
40	肖昆	汽修 1182	2012 款东风日产新轩逸前大灯（近光灯）工作不正常故障诊断与排除方案设计	良好
41	李磊超	汽修 1182	2018 吉利帝豪 GL 前大灯不工作故障检修方案设计	良好
42	许灿	汽修 1182	别克君越发动机异响故障诊断与排除	良好
43	杨浩	汽修 1182	别克英朗发动机异响故障诊断与排除	良好
44	邓平	汽修 1182	奔驰发动机冷车抖动且异响故障诊断与排除	及格

45	冯子路	汽修 1182	奥迪 A6L 大修后发动机异响故障诊断与排除	良好
46	赵杰	汽修 1182	2012 款东风日产新轩逸发动机无法启动故障诊断与排除方案设计	良好
47	陈善圳	汽修 1182	2012 款东风日产新轩逸燃油喷射系统混合气过稀故障诊断与排除方案设计	良好
48	付肖广	汽修 1182	2012 款东风日产新轩逸危险警报灯工作不正常故障诊断与排除方案设计	优秀
49	钦琰	汽修 1181	吉利帝豪火花塞不跳火故障诊断与检修	良好
50	封定龙	汽修 1182	2018 吉利帝豪 GL 大灯高度调节不工作故障检修方案设计	良好
51	资梦翔	汽修 1181	本田新 CR-V 空调不制冷故障检修	良好
52	肖朝龙	汽修 1181	大从速腾右后门车窗玻璃上升异常故障检修	良好
53	尚云青	汽修 1182	2016 款吉利帝豪 GS 上游氧传感器电路故障检修方案设计	良好
54	杨武	汽修 1182	2016 款吉利帝豪 GS 起动系统故障检修方案设计	良好
55	周招广	汽修 1181	吉利帝豪后风窗除霜不工作故障诊断与检修	优秀
56	何锦龙	汽修 1182	2016 款吉利帝豪 GS 进气压力温度传感器电路故障检修方案设计	良好
57	刘颂耀	汽修 1182	2016 款吉利帝豪 GS 曲轴位置传感器电路故障检修方案设计	良好
58	石泰鸿	汽修 1182	2012 款东风日产新轩逸制动踏板振动故障诊断与排除方案设计	及格
59	吴笃贤	汽修 1182	2012款东风日产新轩逸ABS警报灯亮故障诊断与排除方案设计	及格
60	车剑	汽修 1181	吉利帝豪前大灯不工作故障诊断与检修	及格
61	陈茗杰	汽修 1181	吉利帝豪启动机不工作故障诊断与排除	良好
62	李佳兴	汽修 1181	比亚迪 G6 起动机不工作故障检修	良好
63	杨文涛	汽修 1181	吉利帝豪鼓风机不工作故障检修	良好
64	邓吉鸿	汽修 1181	比亚迪 G6 怠速不稳故障检修	良好
65	雷坤洄	汽修 1181	丰田凯美瑞轿车点火不良故障诊断与排除	良好
66	罗毅	汽修 1182	东风日产轩逸无钥匙进入不工作故障诊断与排除方案设计	及格

教研室主任签名：柳云华